

Evidența limitărilor /sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale

ANEXA Nr. 1

la standard

| | |
|---|-------------------------|
| Operațiuni sistemului de distribuție a gazelor naturale | SC Gaz Nord Est S.A |
| Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale | 1839/10.10.2013 |
| Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înmatriculare a evidenței | 2413/04.10.2022 |
| Anul pentru care se realizează evidența | 01.07.2022 - 30.09.2022 |

| Nr. crt. | Tip limitare/întrerupere | | Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere | SIRUTA | Localitate | Judet | Localitățile limitării/întreruperii | | | | Strazi afectate | | Modul de informare privind limitarea/întreruperea | Perioada planificată de execuție a lucrării | Data și ora limitării/întreruperii | | Data și ora reluării prestării serviciului | | Observații | |
|----------|--------------------------|-------------|--|--------|------------|-------|-------------------------------------|------------------------|----------|-------------|-----------------|-----|---|---|------------------------------------|------------|--|------------|------------|--|
| | Neplanificată | Planificată | | | | | Coordonate GPS început | Coordonate GPS sfârșit | Limitare | Întrerupere | Data | Ora | | | Data | Ora | | | | |
| 1 | x | | Înlocuiri robinet branșament | 96487 | Comarni | Iași | 646797 | 651553 | 646797 | 651553 | | | x | Afișare anunț | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 13:10 | 26.07.2022 | 14:15 | |
| 2 | x | | Armat regulator | 95505 | Balg | Iași | 649294 | 645799 | 649294 | 645799 | | | x | Afișare anunț | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 09:40 | 31.07.2022 | 09:50 | |
| 3 | x | | Armat regulator | 95514 | Boureni | Iași | 649592 | 643788 | 649592 | 643788 | | | x | Afișare anunț | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 13:40 | 09.08.2022 | 13:50 | |
| 4 | x | | Înlocuiri robinet branșament | 95364 | Hârlău | Iași | 644170 | 661049 | 644170 | 661049 | | | x | Afișare anunț | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 14:00 | 10.08.2022 | 14:30 | |
| 5 | x | | Înlocuiri regulator | 95514 | Boureni | Iași | 649592 | 643788 | 649592 | 643788 | | | x | Afișare anunț | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 13:30 | 11.08.2022 | 14:00 | |
| 6 | x | | Înlocuiri garnituri regulator | 95514 | Boureni | Iași | 649837 | 641270 | 649837 | 641270 | | | x | Afișare anunț | 20.08.2022 | 20.08.2022 | 17:50 | 20.08.2022 | 18:05 | |
| 7 | x | | Înlocuiri garnituri regulator | 96487 | Comarni | Iași | 645329 | 651874 | 645329 | 651874 | | | x | Afișare anunț | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 19:45 | 27.08.2022 | 20:15 | |
| 8 | x | | Înlocuiri garnituri regulator | 95514 | Boureni | Iași | 649327 | 643370 | 649327 | 643370 | | | x | Afișare anunț | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 11:10 | 30.08.2022 | 11:20 | |

Coordonate GPS în sistem STEREO 70

ză numai pentru limitările/întreruperile

